


Первый этап



Второй этап

Примечание:

1. На втором этапе монтажа арки металлические пластины ST-02 заводятся в кладку;
2. Количество навесных кронштейнов GSP или KP-M и их расположение рассчитывается в каждом отдельном случае исходя из несущей способности кронштейна.