





ПЕРВЫЙ ЭТАП



ВТОРОЙ ЭТАП

1. Арматура Murfor RND/Z-50
2. Навесной кронштейн GSP (KP-M)
3. Металлическая пластина ST-02
4. Арматура Murfor RND/Z-50 (3 ряда над проемом)

Примечание:

1. На втором этапе монтажа арки металлические пластины ST-02 заводятся в кладку;
2. Количество навесных кронштейнов GSP или KP-M и их расположение рассчитывается в каждом отдельном случае исходя из несущей способности кронштейна.